



REVISIONS

PR	DWG	REL. N°	DESCRIPTION	DWN	DATE
00	00	005989	RELEASE INITIALE / DER N°123 / ST 2123	JMF	2001/11/12

ELEMENT FILTRANT :

- 1 Spécification média 3326838
- 2 Surface totale 0.41
- 3 Côté tamis m2 mini
- 4 Point de bulle (note 5) 2.8
- 5 Spécification support tissé métal 3326856
- 6 Débit nominal 250
- 7 Sens du débit Out/In

TUBE CENTRAL :

- 1 Pression d'écrasement 2000
- 2 KPa mini

JOINT TORIQUE :

- 1 Dimensions 40.0 x 3.5
- 2 Matière du joint (SAE J120a) NBR (nitrile)
- 3 Spécification 3324914.21

MATERIAUX :

- 1 Tous les composants métalliques 100 h, 100% HR, at
- 2 sont traités contre la corrosion. 38°C. No corrosion.
- 3 Norme ASTM D2247
- 4 Adhésion média filtrant / flasques 3328751
- 5 suivant spécification

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT : -10° / +100° C

EMBALLAGE ET IDENTIFICATION :

Voir nomenclature

NOTES:

1. Média fibre de verre renforcé par deux supports tissés métalliques amont et aval.
2. Les composants métalliques doivent être exempts de particules détachables : copeaux, rouille, bavures...
3. La liaison premier/dernier plis est effectuée par de la colle époxy ou par clip + colle époxy.
4. Le collage de l'élément plissé dans les flasques est effectué par de la colle époxy.
5. Point de bulle d'un élément filtrant immergé sous 13 mm de gazole commercial (28.3 dyn/cm).
6. Zone de marquage pour codage date et identification du filtre.

FILTER ELEMENT :

- 1 Media specification
- 2 Total area
- 3 Wire side
- 4 Bubble point (note 5)
- 5 Woven metal support specification
- 6 Nominal flow rate
- 7 Flow direction

CENTER TUBE :

- 1 Collapse pressure

O-RING GASKET :

- 1 Dimensions
- 2 Gasket material (SAE J120a)
- 3 Specification

MATERIALS :

- 1 Anti-corrosion treatment on all metallic components.
- 2 Standard
- 3 Adhesion media / end plates per specification

OPERATING TEMPERATURE :

PACKAGING AND BRANDING : See bill of materials

NOTES:

1. Microglass media reinforced with two metallic woven supports upstream and downstream.
2. Metallic parts must be exempt of free particles : metal chips, burr, rust...
3. First and last pleat are glued by epoxy or assembled by clip + epoxy.
4. Pleated element and end-plates assembly is made by epoxy glue.
5. Bubble point of a complete filter element immersed under 13 mm of commercial fuel (28.3 dyn/cm).
6. Marking section for date code and filter identification.

Epoxy: CIBA GEIGY AW139 + HARDENER HV 998 ou équivalent.

<p>CHANGEMENTS</p> <p>REVISIONS</p> <p>DATE</p> <p>BY</p> <p>REASON</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p>	<p>REFERENCE DES REVISIONS</p> <p>DATE</p> <p>BY</p> <p>REASON</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p>	<p>MODIFICATION D'UN PLAN CAD</p> <p>SUB CAD / UNLOCKMENT</p> <p>REVISION ON CAD SYSTEM ONLY</p> <p>DATE</p> <p>BY</p> <p>REASON</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p>	<p>REVISION ON CAD SYSTEM ONLY</p> <p>DATE</p> <p>BY</p> <p>REASON</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p> <p>62</p> <p>63</p> <p>64</p> <p>65</p> <p>66</p> <p>67</p> <p>68</p> <p>69</p> <p>70</p> <p>71</p> <p>72</p> <p>73</p> <p>74</p> <p>75</p> <p>76</p> <p>77</p> <p>78</p> <p>79</p> <p>80</p> <p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p> <p>95</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p> <p>100</p>
---	--	--	--



ST 2123

393449000